

새로운 시작, 거대한 도약

등록번호	공영자전거팀 배송정비(0)
등록일자	2022.06.17
결재일자	2022.06.17
공개구분	공개

담당	팀장			
	06/17			
하차근	조기영			
협 조				

2022년

## 5월 누비자 바로바로 이동정비 운영보고



**창원레포트파크**  
(공영자전거팀 배송정비)

2022년

# 5월 누비자 바로바로 이동정비 운영보고

관련 근거

- 공영자전거팀 배송정비-1403(2021. 8. 13.) 「2021년 누비자 이동정비 운영 계획」
- 공영자전거팀 배송정비-139(2022. 1. 18.) 「누비자 이동정비 운영 계획 - 바로바로 이동정비 -」

## □ 운영개요

- 사업명: 누비자 바로바로 이동정비
- 운영: 2022. 5월(4회) 10:00~16:00 / 주 1~2회
- 인력: 직원1(방역), 정비원2(정비)
- 대상: 4,248대(운영 중)
- 장비 및 차량: 배송차량 또는 관용차
  - 안장, 바구니, 공기주입기 1식, 이동식공구 1식(토크렌치 등 15종), 방역기
  - 차량 현수막부착이동, 어깨띠 착용 → 누비자 타기, 안정성 홍보 효과

## □ 세부내역

일자	2022. 5. / 4회			점검자	직원1 정비원2	지역	5구역 순회
총 (수리+교체)	405대 589건	누 계	1,432대 1,963건	수 리	517	누 계	1,724
교 체	72	누 계	239	수거요청	16	누 계	86

- 대수 및 건수: **405대 / 589건(수리517. 교체72)**
- 부품별 점검 건수 순(589건) ※ 세부내역 <붙임> 참조
  - : 공기압 342>안장25>벨15>페달10>가변4>핸들1 / 기타192
  - 기타 점검은 192건(체인윤활82, 스프라켓윤활82, 안장클램프22, 체인커버3, 받침대3)
  - 수거요청은 16건(프레임3, 후륜(R)타이어3, 전륜(L)타이어2, 전륜휠1, 후륜휠1, 변속기1, 가변1  
브레이크레버(L)2, 후륜(R)1, 펑크(R)1)

## □ 향후추진계획

- 이용자의 안을 위한 선제적인 정비로 안전성과 신뢰감 환경조성
- 지속적인 이동정비로 공공서비스의 품질향상에 기여



(단위:건수)

구 분	계(건) (수리+교체)		수 리		교 체		수거요청	
	소계	누계	수량	누계	수량	누계	수량	누계
<b>합 계</b>	<b>589</b>	<b>1,963</b>	<b>517</b>	<b>1,724</b>	<b>72</b>	<b>239</b>	<b>16</b>	<b>86</b>
브레이크	-	6	-	6	-	-	2	4
공기압	342	1,195	342	1,195	-	-	-	-
안 장	25	106	1	12	24	94	-	9
가 변	4	8	4	8	-	-	1	6
페 달	10	38	-	-	10	38	-	-
핸 들	1	3	1	3	-	-	-	2
벨	15	68	2	2	13	66	-	-
기타(체인등)	192	539	167	498	25	41	13	65

**! 점검사항**

- 공기압 위주로의 점검과 터미널 방역. 환경정비 병행.
- 기타: 점검192건(체인윤활82,스프라켓윤활82,안장클램프22,체인커버3,받침대3)  
수거요청16건(프레임2,포크2,후륜(R)타이어8,전륜(L)타이어1,가변2,브레이크레버(L)2,후륜(R)펍크1)

※ 점검 : 315대/423건(수리362,교체61)

→ 부품별(423건): 공기압264>안장30>벨13>페달10>가변4>브레이크1 / 기타101

· 누계 : 총16회. 1,027대/1,374건(수리1,207,교체167), 수거70

→ 부품별(1374건): 공기압853 > 안장81> 벨53>페달28>브레이크6>가변4>핸들2 / 기타347

**※ 창원전역(5구역) 순환 이동정비 및 방역**

서부(명서,도계,소답,팔용,북면,동읍,신촌). 중부(대원,반지,용호,중앙,사림)  
동부(상남,신월,사파,대방,가음,성주). 마산. 진해