

새로운 시작, 거대한 도약

등록번호	공영자전거팀 배송정비58
등록일자	2022.07.06
결재일자	2022.07.06
공개구분	공개

담당	팀장			
	07/06			
하차근	조기영			
협 조				

2022년

6월 누비자 바로바로 이동정비 운영보고



창원레포츠파크
(공영자전거팀 배송정비)

2022년

6월 누비자 바로바로 이동정비 운영보고

관련 근거

- 공영자전거팀 배송정비-1403(2021. 8. 13.) 「2021년 누비자 이동정비 운영 계획」
- 공영자전거팀 배송정비-139(2022. 1. 18.) 「누비자 이동정비 운영 계획 - 바로바로 이동정비 -」

□ 운영개요

- 사업명: 누비자 바로바로 이동정비
- 운영: 2022. 6월(3회) 10:00~16:00 / 주 1~2회
- 인력: 직원1(방역), 정비원2(정비)
- 대상: 4,248대(운영 중)
- 장비 및 차량: 배송차량 또는 관용차
 - 안장, 바구니, 공기주입기 1식, 이동식공구 1식(토크렌치 등 15종), 방역기
 - 차량 현수막 부착 이동, 어깨띠 착용 → 누비자 타기, 안정성 홍보 효과

□ 세부내역

일자	2022. 6. / 3회			점검자	직원1 정비원2	지역	5구역 순회
총 (수리+교체)	172대 298건	누 계	1,604대 2,261건	수 리	274	누 계	1,998
교 체	24	누 계	263	수거요청	2	누 계	88

- 대수 및 건수: **172대 / 298건(수리274. 교체24)**
- 부품별 점검 건수 순(298건) ※ 세부내역 <붙임> 참조
 - : 공기압 152>안장7>벨3>페달1>브레이크1>핸들1 / 기타133
 - 기타 점검은 133건(체인윤활60, 스프라켓윤활60, 안장클램프13)
 - 수거요청은 2건(후륜(R)타이어1, 크랭크(R)1)

□ 향후추진계획

- 이용자의 안을 위한 선제적인 정비로 안전성과 신뢰감 환경 조성
- 지속적인 이동정비로 공공서비스의 품질향상에 기여



(단위:건수)

구 분	계(건) (수리+교체)		수 리		교 체		수거요청	
	소계	누계	수량	누계	수량	누계	수량	누계
합 계	298	2,261	274	1,998	24	263	2	88
브레이크	1	7	1	7	-	-	-	4
공기압	152	1,347	152	1,347	-	-	-	-
안 장	7	113	-	12	7	101	-	9
가 변	-	8	-	8	-	-	-	6
페 달	1	39	-	-	1	39	-	-
핸 들	1	4	1	4	-	-	-	2
벨	3	71	-	2	3	69	-	-
기타(체인등)	133	672	120	618	13	54	2	67

! 점검사항

- 공기압 위주로의 점검과 터미널 방역. 환경정비 병행.
- 기타: 점검133건(체인윤활60,스프라켓윤활60,안장클램프13)
수거요청2건(후륜(R)타이어1,크랭크(R)1)

※ 점검 : 172대/298건(수리274,교체24)

→ 부품별(298건): 공기압152>안장7>벨3>페달1>브레이크1>핸들1 / 기타101

· 누계 : 총23회. 1,604대/2,261건(수리1,998,교체263), 수거88

→ 부품별(2,261건): 공기압1,347 > 안장113> 벨71>페달39>가변8>브레이크7>핸들4 / 기타672

※ 창원전역(5구역) 순환 이동정비 및 방역

서부(명서,도계,소답,팔용,북면,동읍,신촌). 중부(대원,반지,용호,중앙,사림)
동부(상남,신월,사파,대방,가음,성주). 마산. 진해